

PCS - Manager le système QSE

Indicateur : Origine des actions d'amélioration mise en place : Suggestions, réclamations... -

Nature des actions d'amélioration mises en place : Actions préventives, correctives -

Taux de réalisation des actions d'amélioration à date et en retard -


Nombre d'actions d'amélioration réalisées à date et en retard -

Objectif : Améliorer notre SMI : 100% des actions d'amélioration réalisées à date


Mode de calcul : nombre d'actions en retard ou non dont la date de réalisation est prévue pour l'année n

Mode de calcul : (nombre d'actions en retard dont la date de réalisation est prévue pour l'année n) / (nombre total d'actions)


Nb d'actions réalisées à date / en retard



Taux d'actions réalisées à date / en retard



Mode de calcul : nombre d'actions créées sur l'année, réparties par origine



Mode de calcul : nombre d'actions créées sur l'année, réparties par type (Action préventive AP ou action corrective AC)

